III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
4	поручни	Отсутствуют (не соблюдаются требования п. 5.2 СП 59.13330.2012 СНиП35-01-2001 «Доступность зданий МГН»)
5	пандусы	Отсутствуют (не соблюдаются требования п. 5.2 СП 59.13330.2012 СНиП35-01-2001 «Доступность зданий МГН»)
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
7	раздвижные двери	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
8	доступные входные группы	Отсутствуют (не соблюдаются требования п. 5.1 СП 59.13330.2012 СНиП35-01-2001 «Доступность зданий МГН»)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют (не соблюдаются требования п. 5.3 СП 59.13330.2012 СНиП35-01-2001 «Доступность зданий МГН»)
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствуют (не соблюдаются требования п. 5.1 СП 59.13330.2012 СНиП35-01-2001 «Доступность зданий МГН»)
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения	Оборудование и носители информации отсутствуют (не